# 上山八幡宮玉垣改修工事

## 工事写真帳

施工飯田石材料的



#### 完成



## 完成



#### NO.

#### 完成













me memoria

100 -1 100-00



完成

.....

D=1D 1000 = =

....


2000



No.

完成









#### 完成



A50

完成

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

.....

シL6W 生版100



着工前



着工前



着工前





着工前



着工前



着工前



着工前



着工前



撤去工

玉垣撤去状況



撤去工

玉垣撤去状況



撤去工

玉垣撤去状況



#### 撤去工

玉垣撤去状況



## 撤去工

玉垣撤去状況



## 撤去工

延石撤去状況



#### 撤去工

延石撤去状况



#### 撤去工

延石撤去積込状況



#### 撤去工

延石撤去積込状況



#### 掘削状況



#### 石積工

掘削状況



#### 石積工

掘削深さ・幅検測 L=7.50m H=0.4 0m W=0.40m



石積工

基礎型枠組立状況



石積工

基礎コンクリート 打設状況



石積工

基礎コンクリート 打設状況



基礎コンクリート 出来形 検尺\_\_ W1=650 W2=400 t1=150 t2=250




#### 石積工

基礎コンクリート 出来形 検尺\_\_ W1=650 t1=150 W2=400 t2=250



1段目 据付状況



## 石積工

1段目\_\_\_\_ コンクリート打設 状況



## 石積工

2段目 据付状況



2段目\_\_\_\_ コンクリート打設 状況



#### 石積工

3段目\_\_\_\_ コンクリート打設 状況



#### 石積工

4段目\_\_\_\_ コンクリート打設 状況



石積工

5段目\_\_\_\_ コンクリート打設 状況



#### 石積工

6段目\_\_\_\_ コンクリート打設 状況



#### 石積工

7段目\_\_\_\_ コンクリート打設 状況



石積工

8段目\_\_\_\_ コンクリート打設 状況



#### 石積工

天端コンクリート 打設状況



#### 石積工

天端コンクリート 打設状況



出来形 検尺\_\_\_\_ SL=2.50m\_\_\_\_ L=7.70m



#### 石積工

出来形 検尺\_\_\_\_ SL=2.50m\_\_\_\_ L=7.70m



## 石積工

出来形 検尺\_\_\_ SL=2.50m\_\_\_ L=7.70m



I SOLITION THE STATE OF THE ST

石積工 2段目 コンクリート打設状況



3段目コンクリート打設状況

1-L6W



AND THE RESIDENCE OF THE PARTY OF THE PARTY



#### 石積工 2段目 コンクリート打設状況



4~5段目 コンクリート打設状況

A-L6W 写生数100





①~④ コンクリート打設状況

石積工

ASSESS DIRECTOR IN CO.

3745-1 XH --- - 11

No.


\_\_\_\_\_

MILE MANAGEMENT



余

Ė



#### 門柱新設工

門柱据付状況



#### 門柱新設工

門柱据付状況



#### 門柱新設工

門柱据付状況